

EPOCA SECA



Fotografía N° 1: Estructura de acero del correntómetro S4A



Fotografía N° 2: Instalación del S4 en la estructura de acero



Fotografía N° 3: Ingreso del correntómetro en la estación 1



Fotografía N° 4: equipo operando



Fotografía N° 5: Equipo operando en la estación 2



Fotografía N° 6: Retirada del correntómetro









Fotografía N° 7: Estación 3


Fotografía N° 8: Estación 4





Fotografía N° 9: Pantalla de programa S4A adquisición de datos

Fotografía N° 10: Estación 5





Fotografía N° 11: Equipo instalado en la estación 6

Fotografía N° 12: Estación 7

Autoridad Portuaria de Guayaquil	
Asociación Geoestudios – Consulsua	











Fotografía N° 13: Correntómetro sumergido en la estación 8

Fotografía N° 14: Estación 9





Fotografía N° 15: Ingreso del equipo en la estación 10

Fotografía N° 16: Estación 11





Fotografía N° 17: Lance de veletas en el canal de navegación

Fotografía N° 18: Bolla 18









Fotografía N° 19: Boya 17

Fotografía N° 20: Veleteo entre las boyas 17 y 18





Fotografía N°21: GPS y Anemómetro

Fotografía N22°: Veleteo en el Canal de Cascajal





Fotografía N23°: Medición de magnitud de vientos en el área de estudio con ayuda de un anemómetro

Fotografía N24°: Recogida de veletas en el canal de navegación

Autoridad Portuaria de Guayaquil	
Asociación Geoestudios – Consulsua	





Fotografía N°25: Preparando el correntómetro S4A para la segunda campaña



Fotografía N°26: Visualización del equipo más la interface de conexión



Fotografía N°27: Programación del equipo para la segunda campaña



Fotografía N°28: Equipo técnico realizando labores de programación del S4A



Fotografía N°29: Ajuste del equipo en la estructura de acero



Fotografía N°30: Armado de la estructura de acero más el S4A









Fotografía N°31: Ubicación del equipo para ajustes con el güinche



Fotografía N°32: Ajuste final del equipo con el güinche



Fotografía N°33: Perfilador ADCP Aquadopp



Fotografía N°34: Instalación de equipos





Fotografía N°35-36: Colocación del ADCP y el S4 en la estación 1







Fotografía N°37-38: Ingreso de equipos en la estación 2






Fotografía N°39: Estación 3

Fotografía N°40: Estación 4







Fotografía N°42: Preparación de equipos en la estación 6









Fotografía N°43: Extracción de datos después de 12 horas de registro



Fotografía N°44: Alce del ADCP para el traslado hacia otra estación



Fotografía N°45: Estación 9



Fotografía N°46: Estación 10



Fotografía N°47: Estación 11



Fotografía N°48: Veletas









Fotografía N°49: Lance de veletas en el canal de APG

Fotografía N°50: Deriva de veletas durante el reflujo





Fotografía N°43: Deriva de veletas durante el flujo

Fotografía N°44: Boya 1C





Fotografía N°45: Boya 2C

Fotografía N°46: Retiro de veleta superficial







Fotografía N°47: Registro de coordenadas UTM

Fotografía N°48: Vista de Manglecito Chico







Fotografía N°49: Preparación de buzos para el retiro de mareógrafo en Posorja

Fotografía N°50: Columna donde se instalo el mareógrafo **RBR 1050**







Fotografía N°52: Presencia de organismos en el enrejado del Mareógrafo







Fotografía N°53: Retirada de Mareógrafo RBR 2050, enfilada C2



Fotografía N°54: Buzos retirando Mareógrafo RBR 2050



Fotografía N°55: Mareógrafo RBR 2050 retirado



Fotografía N°56: Mareógrafo RBR retirado de la rejilla de protección